



# STRONG MARKER

**PRODUIT NON CLASSÉ CMR**  
(cancérogène, mutagène, reprotoxique)

**PRODUIT NON CLASSÉ CMR (CANCÉRI-  
GÈNE, MUTAGÈNE, REPROTOXIQUE)**

**PEINTURE RESPECTANT L'HOMME  
ET L'ENVIRONNEMENT**

**EXCELLENTE ADHÉRENCE  
ET HAUT POUVOIR COUVRANT**

**GARANTIE 100% D'UTILISATION  
PAS DE GASPILLAGE**

**FONCTIONNE JUSQU'À -15°C**

**TRÈS BONNE RÉSISTANCE  
AUX INTEMPÉRIES**

**SEULEMENT DEUX PICTOGRAMMES !**



**8 COLORIS AU CHOIX**



## CARACTERISTIQUES INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Avant chaque utilisation, bien agiter l'aérosol au moins une minute (même après avoir entendu nettement les billes) pour éviter la sédimentation du pigment qui pourrait boucher le diffuseur. Ne pas hésiter à agiter à nouveau pendant l'utilisation.
2. Utiliser le STRONG MARKER « tête en haut », à environ 10 cm du support
3. Après l'utilisation, placer l'aérosol en position « tête en bas » et le purger 3 secondes afin de nettoyer la valve et le diffuseur. La purge est IMPERATIVE pour optimiser le bon fonctionnement de l'aérosol jusqu'à son terme et éviter le bouchage

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :


Consultez nos Fiches de Données de Sécurité gratuitement sur notre site internet [www.soppec-inc.com](http://www.soppec-inc.com)

Pas de coulure ni de brouillard de peinture à l'utilisation grâce au capot de sécurité SOPPEC breveté.


Étiquetage GHS présentant deux pictogrammes



Carton  
12 x500ML



Palette Nimp15  
100 x 120 cm



76 cartons par palette  
de 12 aérosols (g12  
aérosols/palette)

## PROPRIÉTÉS

**Tenue dans le temps :** De 4 à 6 ans, selon les supports, les conditions d'application et l'exposition UV

**Temps de séchage :** Entre 1h et 1h30 à 20°C  
Stocker les aérosols entre 15 et 25°C, à l'abri de l'humidité

**Garantie technique :** Durée de stockage avant utilisation de 2ans



## RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

- Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C
- Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et du rayonnement direct du soleil
- Ne pas fumer
- Ne pas percer l'aérosol
- Ne pas brûler l'aérosol